

Rekonstrukce ul. Kolínská, Sendražice - k 14.5.2021

14.5.2021 08:14

(Aktualizováno: 14.5.2021 08:15)

Po odfrézování stávajících vrstev komunikace, bylo objeveno nesourodé podloží. Na stavbu byl přizván geolog, který provede průzkum a navrhne opatření (úprava pláně...), aby byly dodrženy projektované parametry. Do vyřešení uvedené situace se pozastavují stavební práce.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 1 obrázků.

odkaz na článek: